

# Indicatori di umidità

1 articolo

Gli indicatori di umidità, sotto forma di strisce di carta, sono uno strumento efficace e conveniente per monitorare l'umidità relativa all'interno di un imballaggio durante trasporto e stoccaggio.

L'utilizzo è molto semplice: l'indicatore di umidità viene posizionato nella confezione ed è possibile leggere la quantità di umidità presente nell'imballaggio attraverso il colore dei puntini. Il significato del colore dei puntini è il seguente: marrone = asciutto, azzurro = bagnato.

## Vantaggi:

- pratico e conveniente
- senza cobalto
- sistema reversibile: i punti cambiano colore dal blu al rosa quando l'umidità relativa supera il valore consentito e tornano blu non appena l'umidità torna al valore previsto

## Materiale:

- striscia di carta impregnata con un principio attivo



Nr. d'articolo	Umidità relativa %	Dimensioni (mm)	pezzo per cartone	Prezzo per pezzo all'acquisto di .... cartoni
235.1060.01	10/20/30/40/50/60	105,4 x 37,6	250	1 0.67

## Contatto

Neupack Produkte AG  
Gewerbestrasse 1, CH-6038 Honau/LU  
Tel. +41 58 455 00 00  
[info@neupack.ch](mailto:info@neupack.ch) - [www.neupack.ch](http://www.neupack.ch)

**NEU-  
PACK**