
Indicateur d'humidité

1 référence

L'indicateur d'humidité en format carton est une aide précieuse et économique pour détecter l'humidité relative à l'intérieur de l'emballage pendant le transport et le stockage. Facile à utiliser, l'indicateur n'a qu'à être placé à l'intérieur de l'emballage et signale à travers la couleur des spots le pourcentage d'humidité dans l'emballage. Signification des couleurs des spots: brun = sec, azur = humide.

Avantages:

- pratique et économique
- sans cobalt
- système réversible: les spots passent de bleu à rose lorsque l'humidité relative dépasse le pourcentage indiqué et reviennent au bleu quand le taux d'humidité est à nouveau stable



Matériau:

• carton imprégné d'un principe actif

No. d'article	Aiffichage HR %	Dimensions (mm)	pièce par	Prix par pièce à l'achat de cartons
			carton	1
235.1060.01	10/20/30/40/50/60	105,4 x 37,6	250	0.60